

# Tilsynsrapport

Basistilsyn og affaldstilsyn udført 22. oktober 2025

**Remondis A/S**

**V. Kolbyes Vej 5  
4930 Maribo, 4930 Maribo**

**CVR-nr: 19010007**

**P-nr.: 1021238003**

**SagsID: 1002422**

**Sagsnummer: 09.30.09-K08-11-25**

**Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed  
Team Miljø  
"Virksomhed" – [virksomhedogaffald@lolland.dk](mailto:virksomhedogaffald@lolland.dk)  
Telefon: 5467 6767  
Fruegade 7, 4970 Rødby**

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> og brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>2</sup>, mens affaldstilsyn føres efter reglerne i bekendtgørelsen om affaldstilsyn<sup>3</sup>. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder, der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan samt i bekendtgørelse om affaldstilsyn.

Tilsynsrapportens bilag 1 om basistilsynet offentliggøres inden 4 måneder på Miljøstyrelsens database kaldet Digital MiljøAdministration (dma.mst.dk), mens resultatet af affaldstilsynet afrapporteres til Miljøstyrelsen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven<sup>4</sup>, forvaltningsloven<sup>5</sup> og lov om aktindsigt i miljøoplysninger<sup>6</sup>.

## Deltagere

Fra virksomheden deltog René Larsen (regionschef), Tanja Jensen (driftskoordinator), Carsten Wilhelmsen (driftsmand) og Nicklas Hansen (pladsmand). Tilsynet blev foretaget af miljøsagsbehandler Hans Christian Nielsen fra Lolland Kommune.

## Virksomhedstype

Virksomheden anvender et areal som holdeplads til renovationsbiler og er dermed omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt H 51.

*"Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer."*

Virksomheden har tidligere haft adresse på Banegårdspladsen 7, 4930 Maribo.

## Baggrund for tilsynet

Tilsynet var et varslet basis- og affaldstilsyn. Seneste basistilsyn var i 2022, mens dette er virksomhedens første affaldstilsyn.

## Håndhævelser medført af tilsynet

Ingen

---

<sup>1</sup> Bek. om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019

<sup>2</sup> Bek. om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021

<sup>3</sup> Bek. om affaldstilsyn, nr. 1221 af 22. november 2024

<sup>4</sup> LBK nr. 145 af 24. februar 2020 Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen

<sup>5</sup> LBK nr. 433 af 22. april 2014 bekendtgørelse af forvaltningsloven

<sup>6</sup> LBK nr. 980 af 16. august 2017 bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

## Punkter, der er ført tilsyn med

### Drift

Virksomheden har flyttet alle sine aktiviteter fra Banegårdspladsen 7, 4930 Maribo til V. Kolbyes Vej 5, 4930 Maribo.

Den nye lokalisation bliver brugt til:

- Parkeringsplads for renovationsbiler
- Plads til komprimatorcontainere
- Oplagsplads for affaldscontainere
- Vaskeplads til renovationsbiler og affaldscontainere
- Hal til afhentet flamingo (hentes på de forskellige genbrugspladser)
- Maskine til presning af flamingo inden afhændelse til modtager for genbrug
- Nødreparationer er renovationsbiler

Service og almindelige reparationer af renovationsbiler sker på autoriseret Mercedes værksted.

### Affald

Virksomheden producerer kun husholdningslignende affald, og har derfor beholdere stående til restaffald, madaffald, papir/pap samt glas/metal.

### Opbevaring af olie og kemikalier

Der opbevares forskellige olier og kemikalier i en kemicontainer ved siden af vaskepladsen.

Kemicontaineren er med spildbakke, så evt. spild bliver opsamlet i containeren.

### Luftforurening

Ved virksomhedens drift er der mulighed for spredning af flamingo (oplag og presning af flamingo) samt andet affald (vask af renovationsbiler og affaldscontainere).

Virksomheden blev oplyst om, at der er modtaget klager over forskellige affaldsfraktioner i omgivelserne, som f.eks. papir og plast, når der vaskes på vaskepladsen.

### Tankanlæg

Virksomheden har ingen tankanlæg på adressen.

### Spildevand

Virksomheden vasker renovationsbiler og affaldscontainere på vaskepladsen.

Ved tilsynet blev det oplyst, at der *ikke* må vaskes renovationsbiler eller affaldscontainere på vaskepladsen.

Baggrunden for dette er, at der tidligere blot er vaske lastbiler udvendigt, hvor der var mulighed for lidt olie m.m., som ville blive tilbageholdt i sandfang og olieudskillere.

For at kunne anvende vaskepladsen til vask af renovationsbiler og affaldscontainere, skal Birket Autotransport (ejer af matriklen og driftsherre af vaskepladsen) søge om tilslutningstilladelse.

De oplysninger, som minimum skal foreligge er:

- Vandmængde pr. år
- Vaskemetode (hedvasker eller koldt vand)
- Typen af sæbe
- Mængde af sæbe
- Type af materiel, som vaskes på vaskepladsen
- Hyppighed af vask
- Prøver af det spildevand, som vil opstå i forbindelse af vask

Inden der fremsendes ansøgning om tilslutningstilladelse, skal der tages kontakt til Lolland Kommune, Spildevandsgruppen via e-mail: [spildevand@lolland.dk](mailto:spildevand@lolland.dk) for at høre, hvordan oplysninger skal udformes, samt hvordan spildevandsprøver skal udtages.

#### Konklusion på tilsynet

Der er tilsynsmyndighedens vurdering, at virksomheden drives miljømæssigt forsvarligt.

### **Jordforurening konstateret på tilsynet**

Ved tilsynet blev der ikke fundet tegn på jordforurening.

### **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser**

Ikke relevant.

### **Tilsynsførende**

Hans Christian Nielsen

*Miljøsagsbehandler*

28. oktober 2025

## Oversigt over virksomheden



## Bilag 1

### Virksomhedstype

*Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer*

### Baggrund for tilsynet

Varslet basis- og affaldstilsyn

### Håndhævelser medført af tilsynet

Ingen

### Punkter, der er ført tilsyn med

- Drift
- Affald
- Olie og kemikalier
- Luftforurening
- Spildevand

### Jordforurening konstateret på tilsynet

Ingen

### Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Ikke relevant

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.